

Al Com.te
 Investigatore incaricato ANSV
 Via A. Benigni, 53
 00156 Roma

Oggetto: Incidente aereo aeroporto Linate 8 ottobre 2001.

I sottoscritti controllori del traffico aereo in servizio presso la torre di controllo dell'aeroporto di Milano Linate, dichiarano quanto segue:

DICHIARAZIONE

<<Fino al giorno dell'incidente (8 ottobre 2001) non eravamo a conoscenza dell'esistenza di un documento redatto dall'ufficio operazioni dell'allora CAV Linate, risalente ai primi mesi del 1996 e contenente le proposte degli interventi e le procedure per la movimentazione degli aeromobili commerciali che avessero utilizzato il piazzale ovest.

Né tanto eravamo a conoscenza del fatto che nell'area di movimento dell'aeroporto di Linate esistessero segnali orizzontali (vernice gialla) indicanti posizioni di "stop" e denominati "S1, S2, S3, S4 e S5">>

Linate,

In fede

CTA

CTA

CTA

CTA

CTA

CTA

CTA

**

CTA

CTA

CTA

CTA

CTA